


JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-121710048- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 188. Pasajeros. Colisión. Floresta. CABA

Resultados: dos personas lesionadas

Fecha y hora: 10 de octubre de 2023 9:15 (UTC-3)

Vehículos: ómnibus urbano y vehículo compacto

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica	
Título	188. IB. Pasajeros. Colisión. Floresta. CABA
Expediente	EX-2023-121710048- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	10/10/2023 Hora 9:15
Lugar	Avenida Juan B. Justo 5900 intersección calle Helguera
Localidad, Partido	Floresta
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Coordenadas	-34.619829, -58.478339

Notificación	
Fecha	10/10/2023 Hora 9:50
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontolateral
--------	--

El 10 de octubre de 2023, en la Avenida Juan B. Justo 5900 intersección con calle Helguera en el barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se produjo una colisión entre el sector frontal derecho de un ómnibus urbano (Vehículo 1) y el sector lateral izquierdo de un vehículo compacto (Vehículo 2) que circulaban por la Avenida Juan B. Justo desde calle Cuenca hacia calle Helguera. Como consecuencia del accidente se registraron dos personas lesionadas y daños en los vehículos.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a	0	1	A/D	0	1
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	2	1	0	3

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad de Flagrancia Oeste
Policía	Comisaría Comunal 11-A Científica
Bomberos	Bomberos de la Ciudad
Asistencia de salud	Si
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	Comuna 11
Grúas	Si

Vehículo 1 (pasajeros urbano)	Dominio: AD506NO	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca Autobus SA	
	Modelo Piso bajo	
Chasis	Marca Mercedes Benz	
	Modelo OH 1721 L-SB/62	
Año	2019	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	020-084 Inspec. Técnica San Justo SA
	Resultado	Apto
	Realizada	16/8/2023
	Vencimiento	16/2/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	26	
Empresa	Juan B. Justo SATCI	
Interno	23	
	Vencimiento	25/8/2024
Seguro	Estado	
	Vigente	
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	34
	Ramal	Liniers - Palermo
Sentido de circulación	Vía	Juan B. Justo
	Desde	Cuenca
	Hacia	Helguera



Ubicación de daños	Anterior
Descripción de daños	Deformación y rotura de alma de paragolpes extremo derecho y parabrisas

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Compacto
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos
Marca	Fiat
Modelo	Mobi Like 1.0
Uso	Particular
Sentido de circulación	Vía Juan B. Justo
	Desde Cuenca
	Hacia Helguera
Ubicación de daños	Lateral izquierdo y techo
Descripción de daños	Deformación y rotura de puertas, ventanillas, espejo retrovisor y techo

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	2065
Fecha de inscripción	7/1/1997
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	46	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A/D	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A/D	A/D
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A/D	A/D
	Vencimiento	A/D	A/D

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



LiNTI	Categoría	A1OL, A1TP, A1TR, A2LD, A2OL, A2TR	A/D
	Vencimiento	16/8/2024	A/D

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 1	Pasajeros y pasajeras	Lesionado
A/D	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

Medio

Tipo	Avenida
Configuración	Calzada de doble sentido de circulación, con tres carriles totales por mano: uno central exclusivo para Metrobús y dos para tránsito general
Geometría del tramo	Curva e intersección +
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Sí
Observaciones	No



Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos. Fuente: JST, 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Policía de la Ciudad Comisaría Comunal 11-A

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial