

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-134049540- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 192. IB. Pasajeros y cargas. Colisión múltiple. Fray Luis Beltrán. Santa Fe

Resultados: 1 personas fallecidas y a determinar personas ilesas

Fecha y hora: 8 de noviembre de 2023 16:30 (UTC-3)

Vehículos: un midibús, un camión con acoplado y un automóvil particular

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica	
Título	192. IB. Pasajeros y cargas. Colisión múltiple. Fray Luis Beltrán. Santa Fe
Expediente	EX-2023-134049540- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	8/11/2023	Hora	16:30
Lugar	Autopista Rosario – Santa Fe, AP01, kilómetro 11,5		
Localidad	Fray Luis Beltrán		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-32.7847944, -60.7451221		

Notificación			
Fecha	9/11/2023	Hora	8:40
Fuente	Medio de prensa		

Reseña	Tipo de evento: <b>Colisión múltiple</b>
<p>El 8 de noviembre de 2023, en inmediaciones del kilómetro 11,5 de la Autopista Rosario – Santa Fe (AP01), localidad de Fray Luis Beltrán de la provincia de Santa Fe, se produjo la colisión múltiple entre un camión con acoplado (Vehículo 1), un automóvil particular (Vehículo 2) y un minibús (Vehículo 3). Producto del accidente, el conductor del Vehículo 2 falleció y dos conductores y pasajeros y pasajeras resultaron ilesos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	2	0	3
Pasajero/a	0	0	A/D	0	A/D
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	A/D	0	A/D

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Vehículo 3	Pasajeros	Provincial	1



Total	<b>3</b>
-------	----------

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía Regional 2 (Unidad Fiscal San Lorenzo)
Policía	Comisaría de Fray Luis Beltrán
Bomberos	Bomberos Voluntarios Fray Luis Beltrán Bomberos Voluntarios Capitán Bermúdez
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	Provincial
Morgue	Sí
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AC178CO	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Volkswagen	
Modelo	17.280 LR	
Año	2018	
Tipo de caja	Caja abierta, playo o con baranda	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	110-009 Revican SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	13/9/2023
	Vencimiento	13/9/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	26/9/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	A determinar	
Descripción de daños	A determinar	
Dominio: AE793NS	Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Sola y Brusa	
Modelo	Baranda Volcable 4 Ejes	
Año	2021	
Tipo de caja	Barandas volcables	
Configuración de ejes	2D-2D	



Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	110-009 Revican SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	13/9/2023
	Vencimiento	13/9/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	2/8/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Deformaciones en el paragolpes y rotura de óptica	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Vacío
	Origen	San Lorenzo
	Destino	Rosario (destino final Catamarca)
Sentido de circulación	Vía	Autopista Rosario – Santa Fe
	Desde	San Lorenzo
	Hacia	Capitán Bermúdez

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Fiat	
Modelo	Palio	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Autopista Rosario – Santa Fe
	Desde	San Lorenzo
	Hacia	Capitán Bermúdez
Ubicación de daños	Todo el vehículo	
Descripción de daños	Daños por impacto	

Vehículo 3 (pasajeros)	Dominio: AE337JV	Tipo: Midibús
Categoría	M2: vehículo para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que no exceda un peso máximo de cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	Sprinter 516 CDI



Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	Piso normal
Tacógrafo	Digitac T031111	
Año	2020	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	100-075 ECA Ingeniería SA
	Resultado	Apto
	Realizada	3/11/2023
	Vencimiento	3/5/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	19	
Empresa	Pronto Servicios y Viajes SRL	
Interno	19	
Seguro	Vencimiento	9/11/2024
	Estado	Vigente
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Oferta libre
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Autopista Rosario – Santa Fe
	Desde	San Lorenzo
	Hacia	Capitán Bermúdez
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños por impacto	
<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)</b>		
Certificado RUTA	A737771	
Fecha de inscripción	22/6/2018	
Tipo de transportista	Transportista individual	
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.) Transportista de Carga Peligrosa (T.C.Pg.)	
<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Pasajeros)</b>		
Número de empresa	61164	
Fecha de inscripción	A determinar	
Clase y modalidad	Oferta libre	
Jurisdicción	Nacional	



Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	43	Ileso
Conductor 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	Varón	37	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 3
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Mercancías Peligrosas Cargas Generales	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia
			A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre
			A2TR Interurbano Internacional de turismo
	Vencimiento	19/7/2024	31/12/2024

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecida
A/D	Vehículo 3	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal, vertical y transitoria
Semáforo	No
Observaciones	Proximidad a zona de obras

### Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículos 1, 2 y 3 luego del accidente. Fuente: [Rosario 3](#), 2023

### Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas



- 
- Comisaría Fray Luis Beltrán
  - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)
  - Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPAyCP)
- 

Solicitud de información

---

- Fiscalía Regional 2 (Unidad Fiscal San Lorenzo)
  - Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
-