

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-147772708- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 198. Pasajeros. Colisión. Monte Castro. CABA

Resultados: cuatro personas lesionadas

Fecha y hora: 11 de diciembre de 2023 8:15 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus urbano y un SUV

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica					
Título	198. IB. Pasajeros. Colisión. Monte Castro. CABA				
Expediente	EX-2023-147772708- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				
Lugar y fecha					
Fecha	11/12/2023	Hora 8:15			
Lugar	Intersección calle Sanabria y calle Arregui				
Localidad, Partido	Monte Castro				
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires				
Coordenadas	-34.615180, -58.502861				
Notificación					
Fecha	11/12/2023	Hora 9:34			
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)				
Reseña					
Tipo de evento: Colisión					
<p>El 11 de diciembre de 2023, en la intersección de calle Sanabria y calle Arregui, en el barrio de Monte Castro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se produjo una colisión entre el sector frontal derecho de un ómnibus urbano (Vehículo 1) que circulaba por calle Sanabria, desde calle Lascano hacia calle Arregui, y el sector lateral izquierdo de un SUV particular (Vehículo 2) que circulaba por la calle Arregui, desde calle Gualeguaychú hacia calle Sanabria. Como resultado del accidente, se registraron cuatro personas lesionadas y daños en los vehículos.</p>					
Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	2	0	0	2
Pasajero/a	0	1	0	0	1
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	1	0	0	1
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	4	0	0	4
Vehículos participantes					
Vehículos participantes	Tipo de servicio		Jurisdicción	Total	
Vehículo 1	Pasajeros		Nacional	1	
Vehículo 2	No aplica		No aplica	1	
Total				2	



Organismos intervinientes		
Fiscalía	A determinar	
Policía	Comisaría 10 A. Policía de la Ciudad	
Bomberos	No	
Asistencia de salud	SAME	
Concesión vial	No	
Morgue	No	
Municipalidad	CABA, Agente de tránsito	
Grúas	Sí	
Vehículo 1 (pasajeros urbano)		
	Dominio: OTO644	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Todo Bus SA
	Modelo	No aplica
Chasis	Marca	Agrale
	Modelo	MT 15.0 LE
Año	2015	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	010-070 EducAuto SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	2/10/2023
	Vencimiento	2/4/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	25	
Empresa	Sociedad Anónima Expreso Sudoeste	
Interno	76	
Seguro	Vencimiento	1/4/2024
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	85
	Ramal	Quilmes - Ciudadela
Sentido de circulación	Vía	Sanabria
	Desde	Lascano
	Hacia	Arregui
Ubicación de daños	Anterior	

Descripción de daños	Daños en el sector anterior con mayor incidencia en el tercio derecho, con una fuerza actuante con sentido hacia el sector posterior. Deformación de paragolpes extremo derecho y parabrisas.
----------------------	---

Vehículo 2 (particular)	Tipo: SUV	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Toyota	
Modelo	SW4	
Caja	No aplica	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Arregui
	Desde	Gualedguaychú
	Hacia	Sanabria
Ubicación de daños	Lateral izquierdo y lateral derecho	
Descripción de daños	Deformación y rotura de puertas, ventanillas, espejo retrovisor, techo y parabrisas.	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	359
Fecha de inscripción	7/2/1997
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	50	Lesionado
Conductora 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Mujer	36	Lesionada

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductora 2
Porte	Centro emisor	A/D	A/D
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A/D	A/D

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



	Vencimiento	A/D	A/D
LiNTI	Categoría	A1OL, A1TP, A1TR, A2LD, A2OL, A2TR	N/A
	Vencimiento	29/5/2024	N/A

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 1	Pasajero	Con lesiones
1	Vehículo 2	Acompañante	Con lesiones

Medio

Tipo	Calle
Configuración	Calzada única con un sentido de circulación
Geometría del tramo	Intersección tipo +
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No



Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos. Fuente: JST, 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Comisaría 10 A. Policía de la Ciudad
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial