

Informe básico

Expediente: EX-2024-24248977- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 213. IB. Cargas. Vuelco. Bouquet. Santa Fe

Resultados: 1 persona ilesa

Fecha y hora: 6 de marzo de 2024 10:00 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con semirremolque

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	213. IB. Cargas. Vuelco. Bouquet. Santa Fe
Expediente	EX-2024-24248977- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	6/3/2024	Hora	10:00
Lugar	Ruta Provincial 36		
Localidad	Bouquet		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-32.4272868, -61.7824612		

Notificación			
Fecha	6/3/2024	Hora	11:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña **Tipo de evento: Vuelco**

El 6 de marzo de 2024, a las 10:00, en la Ruta Provincial 36, en cercanía a la localidad de Bouquet, se produjo el despiste y vuelco de un camión con semirremolque (Vehículo 1). El conductor del vehículo resultó ileso.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Internacional	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	No
Policía	Comisaría 6 Bouquet
Bomberos	Bomberos Voluntarios Bouquet
Asistencia de salud	SAMCO Bouquet
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas internacionales)	Dominio: AAHL473	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	P 114	
Año	2000	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica	Estado revisor	Paraguay
	Resultado	Apto
	Realizada	16/5/2023
	Vencimiento	26/5/2024
	Estado	Vigente
Registro CNRT	Número de empresa	66106
	PAUT	51877
	Orden de Servicio	A determinar
	Jurisdicción	Internacional
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
	Origen	Argentina
	Destino	Paraguay
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Daños por vuelco	

	Dominio: AAAK242	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Metaluque	
Modelo	Granalero 3 ejes	
Año	2021	
Tipo de caja	Caja abierta/portacontenedor	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica	Estado revisor	Paraguay
	Resultado	Apto
	Realizada	16/5/2023

	Vencimiento	26/5/2024
	Estado	Vigente
Registro CNRT	Número de empresa	66106
	PAUT	51877
	Orden de Servicio	A determinar
	Jurisdicción	Internacional
	Clase de carga habilitada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Daños por vuelco	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Vino
	Origen	Mendoza, Argentina
	Destino	Asunción, Paraguay
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 65
	Desde	Bouquet
	Hacia	Las Rosas

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	31	lleso

Habilitaciones del personal de conducción¹

Tipo de Licencia	Conductor 1	
Licencia Nacional de Conducir – República del Paraguay	Centro emisor	San Lorenzo, Paraguay
	Sistema	Nacional
	Clase	Profesional clase “B” superior
	Vencimiento	11/12/2025

Medio

Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna

¹ Registro Nacional de Licencias y Antecedentes de Tránsito, Paraguay: https://www.opaci.org.py/web/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=133

Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Vista hacia Las Rosas. Vehículo en su posición final. Fuente: JST, 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisaría 6 Bouquet
- Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de Paraguay
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE