

# Informe básico

Expediente: EX-2024-45043552- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 224. IB. Pasajeros. Colisión. Juncal. CABA

Resultados: 7 personas lesionadas

Lugar: Juncal y Metrobús Avenida 9 de Julio Sur

Fecha y hora: 2 de mayo de 2024 00:30 (UTC-3)

Vehículos: 2 ómnibus urbanos

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	224. IB. Pasajeros. Colisión. Juncal. CABA
Expediente	EX-2024-45043552- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	2/5/2024	Hora	00:30
Lugar	Juncal y Avenida 9 de Julio		
Localidad, Partido	Recoleta		
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas	-34.5928395, -58.3820913		

Notificación			
Fecha	2/5/2024	Hora	9:12
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El 2 de mayo de 2024, a las 00:30, a la altura de la intersección de calle Juncal y Metrobús de la Avenida 9 de Julio sentido sur, por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión entre el un ómnibus interurbano de la línea 101 (Vehículo 1), que circulaba por Juncal desde calle Suipacha hacia calle Cerrito y un ómnibus interurbano de la línea 67 (Vehículo 2), que circulaba por el carril exclusivo Metrobús de la Avenida 9 de Julio, desde calle Arroyo hacia calle Arenales. Como resultado del accidente, se registraron 7 personas lesionadas, daños en los vehículos y daños en la vía.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	2	0	3
Pasajero/a	0	7	0	0	7
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Pasajeros	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>2</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad de Flagrancia Este
Policía	Comisaría Vecinal 1
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	Sí
Grúas	Sí

Vehículo 1 (pasajeros urbano)	Dominio: AF595UT	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Todobus
	Modelo	Pompeya
Chasis	Marca	Agrale
	Modelo	MT 17.0 LE V 6200 6.7 5 228 AUTR
Año	2022	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-025 CAISA
	Resultado	Apto
	Realizada	26/3/2024
	Vencimiento	26/9/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	35	
Empresa	DOTA SA	
Interno	483	
Seguro	Vencimiento	20/2/2025
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	101
	Ramal	Lomas de Zamora-CABA
Sentido de circulación	Vía	Juncal
	Desde	Suipacha
	Hacia	Cerrito
Ubicación de daños	Lateral derecho	

Descripción de daños	Rotura de parabrisas y deformación de carrocería	
<b>Vehículo 2 (pasajeros urbano)</b>	<b>Dominio: LWG994</b>	<b>Tipo: Ómnibus urbano</b>
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	BAM BAM
	Modelo	PB (piso bajo)
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	OH 1718 L-SB /62
Año	2013	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-030 TUV SA
	Resultado	Apto
	Realizada	6/4/2024
	Vencimiento	6/8/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	26	
Empresa	Transportes del Tejar SA	
Interno	76	
Seguro	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	67
	Ramal	CABA-Munro
Sentido de circulación	Vía	Avenida 9 de Julio
	Desde	Arroyo
	Hacia	Arenales
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de parabrisas, ópticas, sistemas y carrocería	

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)</b>	
Número de empresa	50
Fecha de inscripción	18/5/1999
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Pasajeros)	
Número de empresa	75
Fecha de inscripción	3/10/1997
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductora 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A1OL Urbano Suburbano Oferta Libre</li> <li>• A1TP Urbano Suburbano Transporte Público</li> <li>• A1TR Urbano Suburbano Turismo</li> <li>• A2LD Interurbano Internacional de larga distancia</li> <li>• A2OL Interurbano Internacional de Oferta Libre</li> <li>• A2TR Interurbano Internacional de Turismo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A1OL Urbano Suburbano Oferta Libre</li> <li>• A1TP Urbano Suburbano Transporte Público</li> <li>• A1TR Urbano Suburbano Turismo</li> <li>• A2LD Interurbano Internacional de larga distancia</li> <li>• A2OL Interurbano Internacional de Oferta Libre</li> <li>• A2TR Interurbano Internacional de Turismo</li> </ul>
	Vencimiento	31/12/2024	31/12/2024

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
7	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones

Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	4 carriles de circulación en calle Juncal y carril exclusivo Metrobús en Avenida 9 de Julio
Geometría del tramo	Intersección tipo +
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Sí
Observaciones	Intersección de calle Juncal con Avenida 9 de Julio, altura del carril exclusivo Metrobús con sentido sur

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 2. Fuente: [Infobae](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Central Ejecutiva Nacional de Transporte

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial

Información adicional

- El Vehículo 2 no se encuentra registrado dentro del parque móvil de la empresa Transportes del Tejar SA en la página web Servicios CNRT

**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE