

# Informe básico

Expediente: EX-2024-78675527- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 237. IB. Pasajeros. Despiste y vuelco. Lezama. Buenos Aires

Resultados: 10 personas lesionadas y 41 personas ilesas

Lugar: Ruta Provincial 2 kilómetro 141, Lezama, Buenos Aires

Fecha y hora: 25 de julio de 2024 03:30 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus doble piso

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	237. IB. Pasajeros. Despiste y vuelco. Lezama. Buenos Aires
Expediente	EX-2024-78675527- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	25/7/2024	Hora	03:30
Lugar	Ruta Provincial 2, kilómetro 141		
Localidad, Partido	Lezama		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-35.746232, -57.935354		

Notificación			
Fecha	25/7/2024	Hora	7:17
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: <b>Despiste y vuelco</b>
<p>El suceso tuvo lugar el 25 de julio de 2024 a las 3:30, a la altura del kilómetro 141 de la Ruta Provincial 2. Por razones que se investigan, un ómnibus doble piso despistó y volcó sobre la calzada. Como resultado del accidente, 10 personas presentaron lesiones, se produjeron daños en la vía y en el vehículo participante.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	0	<b>1</b>
Pasajero/a	0	9	40	0	<b>49</b>
Acompañante	0	0	1	0	<b>1</b>
Ocupante	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>51</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Provincial	1
<b>Total</b>			<b>1</b>

Organismos intervinientes		
Fiscalía	UFI 10 Chascomús	
Policía	Policía Vial Lezama	
Bomberos	Bomberos Voluntarios Lezama	
Asistencia de salud	SAME	
Concesión vial	AUBASA	
Morgue	No	
Municipalidad	No	
Grúas	Sí	

  

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: NND884	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Troyano
	Modelo	Doble piso
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	0-500 RSD
Tacógrafo	Continental 08965455	
Año	2014	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	010-082 Verifica SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	5/6/2024
	Vencimiento	5/12/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	60	
Empresa	Rutatlántica SA	
Interno	60401	
	Vencimiento	
	Estado	Vigente
Seguro	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	A determinar
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	Pilar
	Destino	Villa Gesell
	Sentido de circulación	Vía
Desde		Chascomús
Hacia		Castelli

Ubicación de daños	Anterior y lateral derecho
Descripción de daños	Daños producto del vuelco y posterior evacuación

**Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros Nacional)**

Número de empresa	109
Fecha de inscripción	21/4/2021
Clase y modalidad	Servicio público, Trafico libre y Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional

**Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros Provincial)**

Número de empresa	302
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Larga distancia
Jurisdicción	Provincial

**Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso**

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	A determinar	Ileso

**Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup>**

Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	San Miguel de Tucumán	Malvinas Argentinas
	Sistema	Nacional	Nacional
	Clase	A1.2, D1, D3, E1	A1.2, B1, B2, D1, D3
	Vencimiento	18/9/2025	21/10/2024
	Categoría	Pasajeros	Pasajeros
LiNTI		A2LD Interurbano Internacional de larga distancia	A2LD Interurbano Internacional de larga distancia
		A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre	A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

	A2TR Interurbano Internacional de turismo	A2TR Interurbano Internacional de turismo
Vencimiento	31/12/2024	31/12/2024

**Otras personas involucradas**

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
9	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones
40	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

**Medio**

Tipo	Autovía
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

**Fotografías del suceso**



Figura 1. Posición final del Vehículo 1. Fuente: [0221](#), 2024

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Central Ejecutiva Nacional de Transporte
- Policía Vial Lezama

#### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- UFI 10 Chascomús



**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE