

Informe básico

Expediente: EX-2024-88674315- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 240. IB. Cargas. Choque. Rafaela. Santa Fe

Resultados: 1 persona fallecida, 1 persona ilesa

Lugar: Ruta Nacional 34, km 219, Rafaela, Santa Fe

Fecha y hora: 19 de agosto de 2024 03:40 (UTC-3)

Vehículos: un camión tractor con semirremolque y un automóvil

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	240. IB. Cargas. Choque. Rafaela. Santa Fe
Expediente	EX-2024-88674315- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	19/8/2024	Hora	3:40
Lugar	Ruta Nacional 34, kilómetro 219		
Localidad, Partido	Rafaela, Departamento Castellanos		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-31.261022, -61.535781		

Notificación			
Fecha	19/8/2024	Hora	08:30
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Choque
<p>El suceso tuvo lugar el 19 de agosto de 2024, aproximadamente a las 3:40, sobre la Variante Oeste de la autopista de la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 219. Un camión tractor con semirremolque (Vehículo 1) que se encontraba estacionado sobre la banquina externa del carril descendente fue chocado desde atrás por un automóvil sedán (Vehículo 2). El impacto provocó un incendio que se extendió desde el Vehículo 2 al semirremolque del Vehículo 1, su carga y parte del talud. Como resultado del accidente, el conductor del Vehículo 2 falleció, mientras que el conductor del Vehículo 1 resultó ileso.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía Regional 5, Unidad Fiscal Rafaela
	Comisaría 15 Rafaela
Policía	Bomberos Zapadores Rafaela
	Comando Radioeléctrico Rafaela
Gendarmería	Escuadrón Vial Rafaela
Bomberos	Bomberos Voluntarios Rafaela
Asistencia de salud	SIES 107
Morgue	A determinar
Grúas	Servicio privado

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: LRN197	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	450 E33T	
Año	2012	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	010-091 Reteo SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	28/8/2023
	Vencimiento	28/8/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	8/8/2024
	Clase de carga habilitada	Carga masiva o a granel; Carga fraccionada; Carga Propia
Ubicación de daños	Sin daños	

Dominio: LRN211	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Sola y Brusa	
Modelo	06819SBVMSR12	
Año	2012	
Tipo de caja	Caja abierta, plana o con baranda	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	010-091 Reteo SRL
	Resultado	Apto

	Realizada	28/8/2023
	Vencimiento	28/8/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	8/8/2024
	Clase de carga habilitada	Carga masiva o a granel; Carga fraccionada; Carga Propia
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Impacto de atrás hacia adelante en el tercio izquierdo del sector posterior, afectando el paragolpes, luces y parte de la carrocería. Impacto en rueda de auxilio con deformación de la llanta. Daños en el eje trasero izquierdo de los duales. Daños por fuego en toda la estructura, lonas, carga y neumáticos	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Bobinas de papel
	Origen	Lules, Tucumán
	Destino	Lanús, Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 34
	Desde	Rafaela
	Hacia	Susana

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	Ka Tattoo Plus 1.6L	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 34
	Desde	Rafaela
	Hacia	Susana
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Impacto de adelante hacia atrás en el sector anterior, que se extiende hasta la parte media de la unidad. Cortes de rescate. Daños por fuego en toda la estructura, interior y neumáticos	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	B232406
Fecha de inscripción	5/9/2023
Tipo de transportista	Fletero

Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.) Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)
-----------------------------	---

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	48	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción¹

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	22/11/2024

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecido

Medio

Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de marcha, dos calzadas separadas
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Semáforo	No aplica
Observaciones	El Vehículo 1 se encontraba detenido sobre la banquina externa de la vía. Aproximadamente unos 60 metros antes de la zona de choque, la vía poseía un tercer carril de incorporación de tránsito para los vehículos que llegan desde la RP 70.

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de ambos vehículos durante el procedimiento de control de fuego y rescate.
Fuente: [Asociación Bomberos Voluntarios Rafaela](#), 2024



Figura 2. Posición final de ambos vehículos al momento del relevamiento. Fuente: JST, 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
 - Fiscalía Regional 5, Unidad Fiscal Rafaela
-

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE