

# Informe básico

Expediente: EX-2024-106457369- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 247. IB. Cargas. Colisión. Suipacha. Buenos Aires

Resultados: 1 persona fallecida

Lugar: Ruta Nacional 5 Kilómetro 127,5

Fecha y hora: 27 de septiembre de 2024 7:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con acoplado y 1 *pick up*

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	247. IB. Cargas. Colisión. Suipacha. Buenos Aires
Expediente	EX-2024-106457369- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	27/9/2024 Hora 7:30
Lugar	Ruta Nacional 5, kilómetro 127,5
Localidad, Partido	Suipacha
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas	-34.785000, -59.691111

Notificación	
Fecha	27/9/2024 Hora 9:03
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El viernes 27 de septiembre, a la altura del kilómetro 127,5 de la Ruta Nacional 5, en la provincia de Buenos Aires, por motivos que se investigan, se produjo una colisión entre una camioneta <i>pick up</i> (Vehículo 1) que circulaba con sentido hacia Mercedes y un camión con acoplado (Vehículo 2) que circulaba sin carga con sentido hacia Chivilcoy. Como resultado del accidente, una persona falleció y se registraron daños en los vehículos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	No aplica	No aplica	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>2</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía 4 de Mercedes
Policía	Estación de policía comunal Suipacha
	Policía de Seguridad Vial Mercedes
	Policía científica de Mercedes
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	SAME
Concesión vial	Corredores viales
Morgue	Si
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1 (particular)	Tipo: Camioneta pick up cabina doble
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos
Marca	Volkswagen
Modelo	Amarok Trendline
Caja	Abierta
Uso	Particular
Sentido de circulación	Vía Ruta Nacional 5
	Desde Chivilcoy
	Hacia Mercedes
Ubicación de daños	Anterior y lateral izquierdo
Descripción de daños	En el sector anterior se observó rotura y desprendimiento de paragolpes, ópticas y parrilla, daños en parabrisas y capó. En el lateral izquierdo se observó desprendimiento de rueda delantera, guardabarros y puerta. Estructuralmente se dañó parante, techo y piso.

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: AB681BV	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	P360 B	
Año	2017	
Tipo de caja	Caja abierta para ganado en pie	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo Emisor	Cargas interjurisdiccional 030-081 Revicañuelas SA

Vehículo 2 (cargas)		Dominio: AB681BV	Tipo: Camión tractor
	Resultado	Apto	
	Realizada	25/10/2023	
	Vencimiento	25/10/2024	
	Estado	Vigente	
RUTA	Validación	26/9/2024	
	Clase de carga habilitada	Carga general	
Ubicación de daños	Lateral izquierdo y posterior		
Descripción de daños	Deformación de llanta trasera, rotura de guardabarros, abrasiones en el sector medio del lateral y rotura de ópticas.		
Dominio: AG199DA		Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos		
Marca	F.H.		
Modelo	A.V. 2.P.411.4.E.		
Año	2023		
Tipo de caja	Caja abierta con plataforma de carga		
Configuración de ejes	2D-2D		
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	No aplica (antigüedad menor a un año)		
RUTA	Validación	20/12/2023	
	Clase de carga habilitada	Carga general	
Ubicación de daños	Anterior, lateral izquierdo y lateral derecho		
Descripción de daños	En el sector anterior se observó el desprendimiento del gancho de enganche y deformación en el chasis. En el lateral derecho se observó la rotura y deformación de las llantas delanteras y guardabarros.		
Servicio	Ocasión de servicio	No	
	Carga transportada	Vacío	
	Origen	Cañuelas	
	Destino	Salliqueló	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 5	
	Desde	Mercedes	
	Hacia	Chivilcoy	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	A-490236
Fecha de inscripción	Anterior 09/2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Traficos Especiales

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	37	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>		
Porte	Tipo de Licencia	Conductor 1
	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
LiNTI	Vencimiento	A determinar
	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	23/02/2025

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 1	Conducción	Fallecido

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Curva horizontal
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

**Medio**

Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

**Fotografías del suceso**

Figura 1. Lugar del suceso y posiciones finales de los vehículos. Fuente: [La Trocha Digital](#), 2024

**Observaciones y datos complementarios****Fuentes de información consultadas**

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Estación policía comunal Suipacha

**Solicitud de información**

- Agencia Nacional de Seguridad Vial

**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE