



INFORME BÁSICO (U)

DNISF

FORMULARIO OPERATIVO Nº 5

V1 – Julio 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-100888703- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	20/10/2021	04:00	07:00

DATOS DEL LUGAR

Lugar	Cercanías de Estación Jesus Maria		
Localidad	Jesus María		
Provincia	CÓRDOBA		
Operadora / Línea	BCyL	Belgrano - Ramal CC	
Ubicación en el ramal	Km	Palo	
	772		
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]	
	-30.977670	-64.093930	

TIPO DE LUGAR

<input checked="" type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En Curva
<input type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

En el lugar del suceso se hizo presente personal de la JST sede Córdoba, con apoyo de Sede Central. El lugar presentaba marcas en la traza ferroviaria del descarrilamiento por varios metros. Al momento de llegar al lugar la formación ya había sido retirada del lugar.

DATOS DEL TREN (1)

Tipo de Tracción	CONCENTRADA		
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA		
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	CARGAS	5004	
Marca Material Rodante	CRRC		
Modelo y Nº de Serie	CDD6A1 - CHINA CARGAS (TROCHA 1000mm) 9783		
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones de Carga	45	
Origen - Destino	Tucumán - Córdoba		
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Descarrilamiento	

El día 20/10/2021 el Tren N° 5004 sufre un descarrilamiento en cercanías de la Estación Jesús María en la provincia de Córdoba. El suceso provocó el cierre de los pasos a nivel Ameghino y Juan B. Justo, km 772, Jesús María (Córdoba). Se hizo presente personal de la JST sede Córdoba coordinado por Sede Central.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

No se registraron daños a terceros

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

No se registraron heridos

Tiempo de vía Cerrada	8 hs	Hora de vía Expedita	12:00
------------------------------	------	-----------------------------	-------

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	20-oct-2021	Hora	11:00 am	Hora UTC	14:00
Fuente	RR.SS.	Organismo	Twitter		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

En el lugar del Suceso se encontraron marcas de arrastre del bogie descarrilado. Se observaron marcas de la pestaña sobre los Pasos a Nivel previos a la Estación Jesús María en sentido descendente, como así también varios durmientes partidos, y falta de rieles internos encarriladores correspondientes a alcantarillas previas al cuadro de la Estación. En algunos puntos de la zona relevada se observó vía desalineada y restos del cartucho de rodamientos del bogie afectado.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO

