



Informe Básico

SUCESO: accidente

TÍTULO: 107. Descarrilamiento. Tren de pasajeros 152 con locomotora 0002.
Mercedes. Buenos Aires

FECHA Y HORA DEL SUCESO: 26 de marzo de 2025, 08:10 (hora local)

EXPEDIENTE: EX-2025-31770542- -APN-JST#MEC

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS FERROVIARIOS

Junta de Seguridad en el Transporte

Avenida Libertador 405. Piso 1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1001ABD), Argentina.

info@jst.gob.ar

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato: 107. Descarrilamiento. Tren de pasajeros 152 con locomotora 0002. Mercedes. Buenos Aires. Junta de Seguridad en el Transporte, 2025.

El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst

Información básica		
Expediente	EX-2025-31770542- -APN-JST#MEC	
Fecha	26/03/2025	
Hora local	08:10	
Suceso	Accidente	
Categoría del suceso	Descarrilamiento	
Operadora	Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE)	
Línea/ Servicio	Sarmiento	Larga distancia

Reseña
<p>El 26 de marzo de 2025, aproximadamente a las 08:10, se produjo el descarrilamiento del tren de pasajeros 152, compuesto por 2 locomotoras en tándem y 10 coches de pasajeros, operado por la empresa SOFSE, línea Sarmiento. El suceso ocurrió en cercanías de la estación Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, se registraron daños de importancia en la infraestructura de vía y en el material rodante. No se registraron personas lesionadas.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Cercanías de la estación Mercedes			
Localidad	Mercedes			
Provincia	Buenos Aires			
Ubicación en el ramal	km	112	palo	--
Coordenadas	S	34° 39' 27.0"	O	59° 26' 48.1"

Tipo de lugar		
Curva <input checked="" type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>

Tipo de lugar		
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Datos del vehículo ferroviario			
Tipo de material rodante	Locomotora		
Marca	CNR		
Modelo	CKD 8G (China L. Dist., trocha 1676 mm)		
N.º de serie	0002		
Tipo de tracción	Concentrada		
Tipo de servicio	Pasajeros		
N.º de tren	152		
Cantidad de coches	10		
Recorrido	Origen	Bragado	Destino Once

Daños al material rodante	
Tipo de daños	De importancia
Observaciones	Se vieron afectados por el descarrilamiento la locomotora titular 0002, la locomotora remolcada A614 y 5 coches de pasajeros.

Personas involucradas					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	10	10
Pasajeros	0	0	0	150	150
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	160	160

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
Tipo de daños	De importancia
Observaciones	Se registraron fijaciones y rieles desprendidos, y durmientes rotos.

Afectación del servicio	
Tiempo de vía cerrada	Al momento de la entrega de este informe, la vía aún se mantiene cerrada.

Notificación del suceso	
Fecha	26/03/2025
Hora local	9:20
Fuente	Correo electrónico
Organismo	SOFSE

Solicitud de información	
CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios	
El día del suceso, a las 14:00 aproximadamente, agentes de la sede Central se hicieron presentes en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales.	

Fotografías del suceso



Figura 1. Vista de las locomotoras afectadas por el descarrilamiento. Fuente: JST, 2025



Figura 2. Vista de los coches descarrilados. Fuente: JST, 2025