



# Informe Básico

SUCESO: accidente

TÍTULO: 110. Descarrilamiento. Tren de carga 9004. Estación El Tío. San Justo.  
Córdoba

FECHA Y HORA DEL SUCESO: 14 de mayo de 2025, 17:25 (hora local)

EXPEDIENTE: EX-2025-51856579- -APN-JST#MEC

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS FERROVIARIOS**

### **Junta de Seguridad en el Transporte**

Av. del Libertador 405, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (C1001ABD), Argentina.

[info@jst.gob.ar](mailto:info@jst.gob.ar)

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato: 110. Descarrilamiento. Tren de carga 9004. Estación El Tío. San Justo. Córdoba. Junta de Seguridad en el Transporte, 2025.

El presente informe se encuentra disponible en [www.argentina.gob.ar/jst](http://www.argentina.gob.ar/jst)

Información básica		
Expediente	EX-2025-51856579- -APN-JST#MEC	
Fecha	14/05/2025	
Hora local	17:25	
Suceso	Accidente	
Categoría del suceso	Descarrilamiento	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Línea/División	Belgrano	CC

Reseña
<p>El 14 de mayo de 2025, aproximadamente a las 17:25, se produjo el descarrilamiento de 14 de los 60 vagones que integraban el tren 9004, operado por Belgrano Cargas y Logística (BCyL), en cercanías de la estación El Tío, ubicada en la localidad homónima, departamento de San Justo, provincia de Córdoba. Como consecuencia del suceso, algunos vagones quedaron tumbados al costado de la vía, mientras que otros se desvincularon de sus respectivos bogies.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Estación El Tío			
Localidad	El Tío			
Provincia	Córdoba			
Ubicación en el ramal	km	593,516		
Coordenadas	S	31°22'53"	O	62°52'29"

Tipo de lugar		
Curva <input checked="" type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input checked="" type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Datos del vehículo ferroviario				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	CRRC			
Modelo	CDD6 A1 (China Cargas, trocha 1000 mm)			
N.º de serie	9779			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	9004			
Cantidad de vagones	60			
Recorrido	<b>Origen</b>	Alta Córdoba	<b>Destino</b>	Sorrento

Daños al material rodante	
Tipo de daños	De importancia
Observaciones	Se registraron daños en los vagones descarrilados.

Personas involucradas					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
Tipo de daños	Graves
Observaciones	Se observaron durmientes, eclisas y rieles rotos, así como la pérdida de los parámetros geométricos de vía.

Afectación del servicio				
<b>Tiempo de vía cerrada</b>	51 horas y 35 minutos			
<b>Vía expedita</b>	<b>Fecha</b>	16/05/2025	<b>Hora local</b>	21:00

Notificación del suceso	
<b>Fecha</b>	15/05/2025
<b>Hora local</b>	12:00
<b>Fuente</b>	RR. SS.
<b>Organismo</b>	CCR JST

Solicitud de información	
<b>CNRT</b>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
<b>SMN</b>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
<b>Empresa operadora</b>	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
El 15 de mayo de 2025, a las 17:30, personal de la sede Córdoba de la JST se presentó en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales de la investigación, en coordinación con la sede Central. Al momento de su arribo, personal de la empresa se encontraba realizando tareas de reparación de la vía y recuperación del material rodante.

### Fotografías del suceso



Figura 1. Vista general del suceso. Fuente: JST, 2025



Figura 2. Vagón n.º 326330 volcado al costado de la vía con pérdida de carga.

Fuente: JST, 2025



Figura 3. Vagón n.º 104109 volcado al costado de la vía. Fuente: JST, 2025



Figura 4. Vagón n.º 328013 tumbado con uno de sus bogies desvinculados.

Fuente: JST, 2025