

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Granelero

Mars Harmony (Liberia)

Río Paraná, Km 387.3 – altura Rosario, Santa Fé

15 de mayo de 2020

20200515/20



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20200515	Mars Harmony	15/05/2020	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraná Km 387.3	
Altura Localidad / Provincia	Rosario – Santa Fe	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-33.143183	-60.415067

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque varó en el Km 387.3 del Río Paraná, obstruyó parcialmente el canal.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Granelero	
Bandera	Liberia	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Mars Harmony
	OMI	9832432
	MMSI	636018965
	Señal Distintiva	D5SG3
Daños	Sin reportar	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.