

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Granelero

Dino (Panamá)

Río Paraná, Km 410 – altura Rosario, Santa Fe

06 de julio de 2020

20200706/20



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



| ID | INFORME DE INTERVENCIÓN | FECHA | HORA ¹ |
|----------|-------------------------|------------|-------------------|
| 20200706 | Dino | 06/07/2020 | S/D |

LUGAR

FLUVIAL

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Río / Km | Río Paraná Km 410 | |
| Altura Localidad / Provincia | Rosario – Santa Fe | |
| Coordenadas Geográficas ² | Latitud | Longitud |
| | -33.024270 | -60.588363 |

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque varó en el Km 410 del Río Paraná.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

| | | |
|----------------|------------------|-----------|
| Tipo de buque | Granelero | |
| Bandera | Panamá | |
| Identificación | Matricula | |
| | Nombre | Dino |
| | OMI | 9392078 |
| | MMSI | 354668000 |
| | Señal Distintiva | 3FOQ3 |
| Daños | Sin reportar | |

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| Fecha | S/D | Hora | S/D |
|-------|-----|------|-----|

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.