

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Buque de Cargas Generales

Athina III (Malta)

Río Paraná Km 398.3 – General Lagos, Santa Fe

16 de enero de 2021

20210116/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210116	Athina III	16/01/2021	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraná Km 398.3	
Altura Localidad / Provincia	General Lagos – Santa Fe	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-33.107637	-60.511785

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque quedó varado a la altura del Km 398.3 del Río Paraná.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Carga General	
Bandera	Malta	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Athina III
	OMI	9247285
	MMSI	215015000
	Señal Distintiva	9HA4921
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	29/06/2022	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.