



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA
EX-2021-07450120- -APN- JST#MTR	B/P GOLFO AZUL (01388)	27/01/2021	00:35 ¹

LUGAR Y FECHA		
Lugar	Aguas interiores, Golfo San Matías.	
Altura Localidad	San Antonio Este	
Provincia	Rio Negro	
Coordenadas geográficas	Latitud	Longitud
	40° 55,7 S	064°51,9 O

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Accidente muy grave.
<p>El día 26 de enero de 2021 aproximadamente a las 22:00 horas el buque pesquero Golfo Azul (01388), bandera argentina, zarpó del Puerto de San Antonio Oeste.</p> <p>El día 27 de enero a las 00:35 horas el capitán del buque emitió una llamada de socorro por canal 12 de VHF debido a una vía de ingreso de agua que comprometía la flotabilidad del buque.</p> <p>La embarcación se encontraba aproximadamente a unas 7 millas de la costa, en aguas interiores del Golfo San Matías, en navegación franca con rumbo hacia zona de pesca de langostino, las condiciones meteorológicas eran favorables.</p> <p>Antes del hundimiento, toda la tripulación abandonó el buque utilizando los dispositivos individuales y colectivos de salvamento.</p> <p>A las 01:10 horas el buque pesquero Marta S (01001) reportó estar rescatando a los naufragos.</p> <p>A las 02:40 horas el buque Marta S arribó al Puerto de San Antonio Este con toda la tripulación del buque naufragado en aparente buen estado de salud quedando bajo observación médica.</p>		

¹Todas las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.



VEHÍCULO		
Tipo de vehículo	Buque pesquero fresquero, flota amarilla, casco amarillo franja negra, superestructura amarilla.	
Tipo de servicio	Marítima costera.	
Propietario	Pesquera Río Salado S.A.	
Bandera	Argentina	
Año de Construcción	1974	
Material de casco	Madera	
Identificación	Nombre	Golfo Azul
	Matrícula	01388
	N° OMI	N/A
	MMSI	701000718
	Señal Distintiva	LW4366
Tonelaje de Arqueo Bruto	77 Tns.	
Tonelaje de Arqueo Neto	55 Tns.	
Dimensiones	Eslora	20,8 m.
	Manga	6,14 m.
	Puntal	3 m.
Puerto de Zarpada	San Antonio Oeste	
Puerto de Destino	San Antonio Oeste	
Puerto de Asiento	San Antonio Oeste	
Estado de Navegación	Navegación franca	
Salvamento	Aviso Socorro	Canal 12 VHF, SMM.
	Balsas	2
	EPIRB	1
	SART	1
Daños	Pérdida total del buque por hundimiento.	



MEDIO AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE

Tipo de navegación al momento del suceso	Marítima costera.
Profundidad de la carta	90 m.
Francobordo	7,56 cm.
Potencia Total	300 KW
Ancho Navegable	Ilimitado.
Viento	Sector Este, Fuerza 1 Escala Beaufort
Estado del Mar	Sector Este, Fuerza 1 Escala Douglas
Visibilidad	Buena.
Luminosidad	Luz Nocturna
Nubosidad	Despejado.

Lesiones	Fatales	Desaparecidos	Sobrevivientes	Total
Tripulantes	0	0	8	8
Pasajeros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Total	0	0	8	8

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	27/01/21	Hora	08:30
Fuente	Agencia Nacional SAR		
Organismo	Armada Argentina		

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

La información vertida en este informe no representa aún ningún análisis ni conclusión por parte de la JST, la misma fue extraída de la información oficial recabada para el momento del hecho. Se prevé emitir un informe provisional al cabo de un año en caso de que no fuera posible emitir en ese lapso el informe final.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Informe Básico BP GOLFO AZUL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.