

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Golpe en el fondo

Carga Generale

Vita Harmony (Liberia)

Río Paraná Km 316 – Ramallo, Buenos Aires

01 de mayo de 2021

**20210501/21**



Ministerio de Transporte  
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20210501	Vita Harmony	01/05/2021	03:15

## LUGAR

### FLUVIAL

Río / Km	Río Paraná Km 316	
Altura Localidad / Provincia	Ramallo – Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas <sup>2</sup>	Latitud	Longitud
	-33.50144227613179	-59.906909778462534

### RESEÑA<sup>3</sup>

### CATEGORÍA DE SINIESTRO

### INCIDENTE

El buque tocó bajo fondo en el eje del canal y posteriormente perdió el gobierno, a la altura del Km 316 en el canal principal del Río Paraná.

### GOLPE EN EL FONDO

## DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Carga General	
Bandera	Liberia	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Vita Harmony
	OMI	9496202
	MMSI	636020566
	Señal Distintiva	D5ZU4
Daños	Sin reportar	

## NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	01/05/2022	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.