

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Buque Pesquero

Gloriosus (Argentina)

Canal de entrada y salida del Puerto – San Antonio Oeste, Río Negro

17 de mayo de 2021

20210517/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210517	Gloriosus	17/05/2021	05:10

LUGAR

PUERTO / RADA / RIA

Lugar	Canal de entrada y salida de puerto	
Altura Localidad / Provincia	San Antonio Oeste – Río Negro	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-40.724969	-64.932389

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque quedó varado en proximidades de San Antonio Oeste. Luego aguardó condiciones de marea para zafar y continuar navegación.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	02626
	Nombre	Gloriosus
	OMI	
	MMSI	
	Señal Distintiva	
Daños	Sin reportar	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	17/05/2022	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.