

Informe De intervención

Suceso: Accidente

Título: Persona al agua

API V, OMI 7336484, Muelle de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres

Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

C1005AAG (54+11) 4382-8890/91

info@jst.gob.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2024

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.

El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst

ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20240427/24	API V	27/04/24	20:19

LUGAR				
PUERTO				
Puerto/Rada/Ría	Muelle de Puerto Deseado			
Altura localidad / Provincia	Puerto Deseado – Santa Cruz			
Coordenadas geográficas ²	-47,756967	S	-65,902965	O

RESEÑA ³	CATEGORÍA DE SUCESO	ACCIDENTE
El pesquero API V estaba amarrado en el muelle de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz cuando un tripulante cayó al agua desde el buque. Otro tripulante, se arrojó al agua para ayudarlo. La Prefectura Naval Argentina rescató a ambos tripulantes, uno de ellos con hipotermia, y fueron trasladados al hospital local		
PERSONA AL AGUA		

DATOS DEL BUQUE		
Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Nombre	API V
	OMI	7336484
	MMSI	701006445
	Señal distintiva	LW2678
Dimensiones	Eslora total	79,65 m
	Manga	33 m
Daños	No reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA JST			
Fecha	27/04/2024	Hora	20:24

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE