

Informe De intervención

Suceso: Accidente

Título: Colisión infraestructura

Argentino C, Mat. 0746, Río Paraná, altura Zárate, provincia de Buenos Aires

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres

Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

C1005AAG (54+11) 4382-8890/91

info@jst.gob.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de septiembre de 2024

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.

El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst

ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20240830/24	Argentino C	30/08/24	S/D

LUGAR				
PUERTO				
Puerto/Rada/Ría	Terminal Zárate			
Altura localidad / Provincia	Zárate - Buenos Aires			
Coordenadas geográficas ²	-34,065254	S	-59,034382	O

RESEÑA ³	CATEGORÍA DE SUCESO	ACCIDENTE
Durante la maniobra de amarre, se produjo un contacto entre la amura de babor del buque motor Argentina C con el muelle central de la Terminal Zarate. Se reportó daños materiales en el concreto y la bita N° 13. No se registraron lesionados ni contaminación.		
COLISIÓN INFRAESTRUCTURA		

DATOS DEL BUQUE		
Tipo de buque	Portacontenedores	
Bandera	Argentina	
Año de construcción	1991	
Identificación	Nombre	Argentino C
	Matrícula	0746
	OMI	8301785
	MMSI	701046000
	Señal distintiva	LW3642
Dimensiones	Eslora	121,32 m
	Manga	22,2 m
Daños	No reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA JST			
Fecha	30/08/2024	Hora	15:01

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE