

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2021-42922391-APN-JST#MTR	ACCIDENTE	12/05/2021	13:00	16:00
LUGAR Y FECHA				
Provincia	Salta			
Localidad/Barrio	Capital			
Calle y altura/intersección	Calle Ibazeta y Pasaje B. López (entre calles Leguizamón y Santiago del Estero)			
Coordenadas geográficas	24°47'00.4"S 65°25'27.6"O			

Reseña:	Categoría: Colisión con vehículo en paso a nivel
<p>El 12 de mayo de 2021, el tren urbano Alerce 2619, partió de la estación de trenes de la ciudad de Salta (Salta) con destino a la localidad de Campo Quijano. A las 13.00 horas, colisionó la formación ferroviaria en el paso a nivel de la calle Ibazeta N°450 (Salta) con el ómnibus urbano que se desplazaba por la misma arteria con sentido norte a sur. El tren sufrió daños leves en el sector frontal (cabina B) y el ómnibus daños de igual magnitud en el sector posterior izquierdo. Se registró un pasajero del ómnibus con heridas leves, según primer reporte policial.</p>	

FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción	Concentrada
Material rodante	Coche motor Diésel-hidráulico
Servicio N°	Prueba
Formación:	Dupla con DMU sector central. Dos vagones de pasajeros.
Marca y modelo:	EMEPA Alerce
N° serie:	2619.B
Operador:	SOFSE - Trenes Argentinos
Servicio tipo:	Pasajeros
Daños:	Leves en sector frontal (cabina de conducción B)

CONDUCTOR DEL TREN	
Edad	En proceso de investigación
Nacionalidad	Argentino
Certificación	En proceso de investigación

PERSONAS INVOLUCRADAS: Tren					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Tripulación	-	-	-	2	2
Pasajeros	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	2	2

VEHÍCULO	
Tipo de vehículo	Ómnibus Urbano Piso Bajo
Dominio:	JXT000
Carrocería:	Tecnología Avanzada en Transporte S. A. (TATSA)
Chasis:	Puma D12
Servicio tipo:	Transporte urbano de pasajeros
Año modelo	En proceso de investigación
Cantidad de asientos	En proceso de investigación
Operador	SAETA - Ale Hermanos – Corredor 5A
Interno	551
Seguro	En proceso de investigación
Revisión Técnica Obligatoria	Inspección: 30/03/2021 (local) Vencimiento: 30/09/2021
Daños	Leves en sector posterior izquierdo

CONDUCTOR DEL VEHICULO	
Edad	En proceso de investigación
Nacionalidad	Argentina
LiNTI	No habilitada
Licencia de Porte	En proceso de investigación

PERSONAS INVOLUCRADAS: Vehículo					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	-	-	-	1	1
Pasajeros	-	-	1	20	21
Otros	-	-	-	-	-
Total	-	-	1	21	22

OTRO PERSONAL			
Función	Edad	Licencia	Lesiones

N/A

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Paso a nivel
Configuración	Calle simple/Intersección
Material superficie	Hormigón
Barrera	Inexistente
Sistema de aviso visual y auditivo	Cruz de San Andrés / Campana fuera de servicio
Luminosidad	Día con iluminación natural
Estado meteorológico	Despejado
Visibilidad	Muy buena
Restricción de tránsito	Ninguna
Señalización	Vial vertical preventiva y restrictiva sobre acera oeste de calle Ibazeta
Semáforo	Fuera de servicio

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Ómnibus urbano y tren luego del accidente

Fuente :<https://viapais.com.ar/salta/el-tren-urbano-se-llevo-puesto-un-colectivo-de-saeta-y-se-disparan-las-alarmas/>



Figura 2. Tren urbano luego del accidente (desplazado).



Figura 3. Tren urbano luego del accidente (desplazado).



Figura 4. Imagen de los daños del tren.



Figura 5. Cruce a nivel desde calle Ibazeta previo al mismo luego de que los vehículos fueran desplazados.

NOTIFICACIÓN			
Fecha	12/05/2021	Hora	14.00
Fuente	Prensa		