

INFORME BASICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2022-12463096--APN-JST#MTR	06/02/2022	01:00	04:00
LUGAR Y FECHA			
Provincia	Entre Ríos		
Localidad/Barrio	Gualedguaychú		
Calle y altura/intersección	Corsódromo "José Luis Gestro"		
Coordenadas geográficas	33°01'06"S 58°31'04"O		

Reseña:	Categoría: Accidente.
<p>El día domingo 06/02/2022 a las 1:00 horas aproximadamente, en el Corsódromo de Gualedguaychú, Entre Ríos, se produjo un accidente de camión con brazo hidráulico que izaba una guindola por la que elevaba a personal de la comisión del carnaval y de la comparsa Mari Mari, con el fin de alistar la carroza. Como consecuencia de la caída, tras el desprendimiento de la guindola, desde 4 m aproximadamente de altura, las dos personas cayeron y resultaron heridas y trasladadas al hospital Centenario.</p>	

VEHÍCULO - EQUIPO MOVIL	
Tipo de vehículo	Camión con brazo hidráulico
Dominio:	VGY623
Carrocería:	En proceso de investigación
Chasis:	Mercedes Benz 1114
Servicio tipo:	Camión con brazo hidráulico
Año modelo	En proceso de investigación
Operador	Metalurgia Rey
Seguro	En proceso de investigación

Revisión	Fecha revisión: En proceso de investigación
Técnica	Fecha vencimiento En proceso de investigación
Obligatoria	Fecha fin vigencia En proceso de investigación
	Resultado: En proceso de investigación
	Serie certificado: En proceso de investigación
	N° certificado: En proceso de investigación
	Marca chasis: En proceso de investigación
	Año modelo: En proceso de investigación
	Categoría escalabilidad: En proceso de investigación
	Cargas peligrosas: En proceso de investigación
Daños	De importancia en guindola

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	0	0
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	1	1	0	2
Total	0	1	1	0	2

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Corsódromo
Configuración	Avenida doble mano
Material superficie	Hormigón
Luminosidad	Noche, con iluminación de la vía publica
Estado meteorológico	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Visibilidad	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Señalización	Sin señalización

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO





“Accidente en el carnaval de Gualeguaychú: dos operarios resultaron heridos tras caer de una grúa” Fuente: Infobae 6 de febrero, 2022.



“La carroza del accidente quedó secuestrada por orden de la justicia” Fuente: Maxima Online, 6 de febrero, 2022.

NOTIFICACIÓN

Fecha	07/02/2022	Hora	15:17
Fuente	Prensa		
Organismo	No aplica		

LLEGADA AL LUGAR DEL SUCESO

Fecha	11/02/2022	Hora	11:00
--------------	------------	-------------	-------

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

--