



INFORME BÁSICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2022-18643941- -APN- JST#MTR	25/02/2022	07:50	10:50
LUGAR Y FECHA			
Provincia	San Juan		
Localidad/Barrio	Caucete		
Calle y altura/intersección	PAN Av. M. de los Ríos, vías del Ferrocarril San Martín		
Coordenadas geográficas	31°39'23.0"S 68°17'14.9"W		

Reseña:	Categoría: accidente
<p>El suceso ocurrió el viernes 25 de febrero de 2022 a las 07:50 horas, aproximadamente, en la ciudad de Caucete, provincia de San Juan. En el PAN de la Av. M. de los Ríos perteneciente a las vías del Ferrocarril San Martín (a metros de la Ruta Provincial 270), se produjo una colisión entre un ómnibus urbano de pasajeros de la Red Tulum; empresa El Triunfo; línea 362 (interno 38), con una formación de Trenes Argentinos Cargas, que transportaba ripio. Como consecuencia del accidente, el conductor del ómnibus y varios de sus pasajeros resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros médicos de la zona para su atención.</p>	



VEHÍCULO - FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción:	Concentrada diésel eléctrica
Servicio tipo:	Carga
Nº de tren:	M37
Formación:	Locomotora 6449/ 23 vagones
Origen/destino:	Cañada Honda/ Albardon
Marca y modelo:	En proceso de investigación
Operador:	Trenes Argentinos Cargas
Daños:	En proceso de investigación

VEHÍCULO - AUTOMOTOR	
Tipo de vehículo	Ómnibus Urbano
Dominio:	En proceso de investigación
Servicio tipo:	Transporte urbano de pasajeros
Año modelo:	En proceso de investigación
Cantidad de asientos:	En proceso de investigación
Operador:	Empresa El Triunfo - Línea 362
Interno:	38



Seguro:	En proceso de investigación
Revisión Técnica Obligatoria:	En proceso de investigación
Daños:	En proceso de investigación

PERSONAS CON LESIONES					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	1¹	0	1
Pasajeros/as	0	0	2	0	2
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	3	0	3

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo:	Paso a nivel (PAN)
Configuración:	En proceso de investigación

¹ Conductor del ómnibus urbano de pasajeros de la línea 362 (interno 38).

Material superficie:	Hormigón
Luminosidad:	En proceso de investigación
Estado meteorológico:	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Visibilidad:	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Señalización:	En proceso de investigación
Semáforo:	En proceso de investigación

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Imagen de la colisión entre el ómnibus urbano de la línea 362 (interno 38), y formación de Trenes Argentinos Cargas. Fuente: Diario Huarpe



Figura 2. Imagen de la colisión entre ómnibus urbano de la línea 362 (interno 38), y formación de Trenes Argentinos Cargas. Fuente: Diario Huarpe



Figura 3. Imagen de la colisión entre ómnibus urbano de la línea 362 (interno 38), y formación de Trenes Argentinos Cargas. Fuente: Diario Huarpe



Figura 4. Imagen de la colisión entre ómnibus urbano de la línea 362 (interno 38), y formación de Trenes Argentinos Cargas. Fuente: Diario Huarpe

NOTIFICACIÓN

Fecha	25/02/2022	Hora	13:15 hora local
Fuente	Prensa		
Organismo	No aplica		

LLEGADA AL LUGAR DEL SUCESO

Fecha		Hora	
--------------	--	-------------	--

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

El organismo se encuentra coordinando el desplazamiento al lugar del accidente.