



INFORME BÁSICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2022-35587656- -APN-JST#MTR	11/04/2022	22:20	01:20
LUGAR Y FECHA			
Provincia:	Buenos Aires		
Localidad/barrio:	José C. Paz		
Calle y altura/intersección:	Paso a Nivel (PAN), Ruta 197, Progresiva km 40,5. Línea San Martín		
Coordenadas geográficas:	34°30'35.674" S 58°45'5.574" W		

Reseña:	Categoría: incidente
<p>El incidente ocurrió el 11 de abril del 2022 en el PAN de la Ruta 197 (Progresiva km 40,5) de la localidad de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires. Involucró, por un lado, a la formación ferroviaria con servicio 3726 operada por SOFSE; y por el otro, a un ómnibus urbano de pasajeros perteneciente a la línea 176 y operado por La Nueva Metropól S.A.</p> <p>El suceso ocurrió cuando el ómnibus quedó en el sector de las vías del tren luego de que bajarán las barreras en la estación de José C. Paz. En consecuencia, y con el objetivo de evitar la colisión con una formación del Tren San Martín que entraba a la estación, el chofer realizó una maniobra que le permitió ingresar sobre la vía adyacente a la que circulaba el tren, evitando el choque de ambos vehículos.</p>	



VEHÍCULO - FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción:	Concentrada
Material rodante:	Locomotora diésel-eléctrica y salones de pasajeros
Servicio N.º:	3726
Formación:	A determinar
Marca y modelo:	CSR – SDD7
N.º serie:	957
Operador:	SOFSE
Servicio tipo:	Pasajeros
Daños:	Sin daños

VEHÍCULO – AUTOMOTOR	
Tipo de vehículo	Ómnibus urbano
Dominio:	A determinar
Carrocería:	A determinar
Chasis:	A determinar
Servicio tipo:	Transporte urbano de pasajeros



Año modelo:	A determinar
Cantidad de asientos:	A determinar
Operador:	La Nueva Metropól S.A. – Línea 176
Interno:	A determinar
Seguro:	A determinar
Revisión Técnica Obligatoria:	A determinar
Daños:	No registra

PERSONAS INVOLUCRADAS – TREN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	2	2
Pasajeros/as	0	0	0	A determinar	A determinar
Otros	0	0	0	A determinar	A determinar
Total	0	0	0	2	2



PERSONAS INVOLUCRADAS – OMNIBUS URBANO					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	1	1
Pasajeros/as	0	0	0	A determinar	A determinar
Otros	0	0	0	A determinar	A determinar
Total	0	0	0	1	1

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo:	Paso a nivel
Configuración:	Barreras automáticas
Material superficie:	Asfalto
Luminosidad:	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Estado meteorológico:	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional



Visibilidad:	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Señalización:	Activa y pasiva en el paso a nivel Ruta 197
Semáforo:	A determinar

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Maniobra de ómnibus urbano en paso a nivel. Fuente: [Infobae](#)

NOTIFICACIÓN



Fecha:	11/04/22	Hora:	23:50 hora local
Fuente:	Red social Twitter		
Organismo:	No aplica		

LLEGADA AL LUGAR DEL SUCESO			
Fecha:	No aplica	Hora:	No aplica

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS
No aplica