



INFORME BÁSICO

EX	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2023-22868489- APN-JST#MTR	1/3/2023	13:00	16:00

Lugar y fecha del suceso	
Provincia	Neuquén
Localidad/barrio	Proximidades del Aeropuerto Internacional Presidente Perón (ciudad de Neuquén)
Calle y altura/intersección	San Martin, intersección Goya
Coordenadas geográficas	S 38° 57' 20.167" O 68° 8' 24.626"

Respuesta: Investigación	Clasificación: Accidente	Tipo de suceso: Colisión
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Reseña:

El 01 de marzo del 2023 a las 13:00 (hora local), en el paso a nivel ubicado en las intersecciones de las calles San Martin y Goya, ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, se produjo una colisión entre el Tren del Valle (de la operadora Ferroviaria Sociedad del Estado [SOFSE]), que circulaba en sentido este – oeste hacia la estación Plottier, y un camión con semirremolque.

Como consecuencia del suceso, no se registraron heridos.



Vehículo - Formación ferroviaria	
Tipo de tracción	Distribuida
Material rodante	Unidad Múltiple Diesel (DMU)
Servicio N.º	En proceso de investigación
Formación	En proceso de investigación
Marca y modelo	MATERFER / CMM 400 - 2
N.º de serie	En proceso de investigación
Operador	SOFSE
Servicio tipo	Pasajeros
Daño	En proceso de investigación

Vehículo - Automotor	
Tipo de vehículo	Camión
Dominio	LZS239
Carrocería	Volvo FM 370
Chasis	En proceso de investigación
Categoría	N3
Configuración de ejes	1D-2D
Servicio tipo	En proceso de investigación
Clase de carga	En proceso de investigación
Año y modelo	2013
Revisión Técnica Obligatoria	Apto



Personas lesionadas - Tren					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	2	2
Pasajeros/as	0	0	0	76	76
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	76	76

Personas lesionadas - Camión					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	1	1
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	1	1

Entorno/Ambiental	
Tipo	Paso a nivel urbano
Configuración	Vía única Calzada vehicular en ambos sentidos
Material superficie	Asfalto
Luminosidad	Diurna
Visibilidad	En proceso de investigación
Señalización	Presente

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Lateral del tren derecho

Fuente: Imneuquen.com



Figura 2. Lateral del tren izquierdo

Fuente Imneuquen.com



Figura 1. Vista del camión con el semirremolque

Fuente: Imneuquen.com

Notificación

Fecha	2/3/2023	Hora	14:30
Fuente	Medios		